

# ОДО "Турбокомпрессор"

Адрес: РБ, г. Минск, ул.Социалистическая, 26,

Телефоны: (375 17) 215-00-04

E-mail: real@turbok.by

Полный прайс-лист находится на сайте [turbok.by](http://turbok.by).

Прайс-лист 27 Июля 2016 г.

Наименование	Индекс	Стоимость в руб. (без учета НДС)	Остаток
<b>10-ММЗ. Запчасти по Двигателю ММЗ-245, 260.</b>			
Головка блока цилиндров ММЗ-260.5 под свечи накала	260-1003012-A2	ШТ. 685,00	1
Форсунка в сборе МАЗ-4370 с Д-245.9, МАЗ-555142, МАЗ-533742 с Д-260.5С Евро-1 (АЗПИ)	171.1112010-01	ШТ. 31,36	8
<b>10. Двигатель.</b>			
Вал коленчатый (z=64) КАМАЗ-65115	740.13-1005008	ШТ. 2 249,90	1
Вал коленчатый КАМАЗ-6520	740.50-1005008	ШТ. 2 495,82	1
Вал коленчатый ЯМЗ-236--	236-1005009-Д2	ШТ. 1 370,88	1
Вкладыши шатунные 238-104-2/0,5	ДЗВ.238-1000104-В2-Р2	К-Т. 46,51	20
Гильза-поршень(к-т) ЯМЗ-236,238 (упл.кольца,поршн.кольца) г.Ярославль ДВС до 2008 г.	236-1004005	К-Т. 84,16	12
Гильза-поршень(к-т) ЯМЗ-236,238 (упл.кольца,поршн.кольца) г.Ярославль/БЗ	236-1004005-Б2	К-Т. 84,16	36
Гильза-поршень(к-т) ЯМЗ-7511 инд.ГБЦ (упл.кольца,поршн.кольца) г.Ярославль	7511.1004005-01	К-Т. 99,45	24
Головка блока цилиндров ЯМЗ-238 нового образца	238-1003013-Ж3	ШТ. 670,40	3
Радиатор масляный (длинный) А1	5320Т-1013010	ШТ. 96,00	2
Сильфон газопровода турбонаддува двигателя 000.4859.163.000	236БЕ-1008088	ШТ. 17,32	15
Фильтр масляный	841.1012010	ШТ. 319,10	1
Форсунка (насос) ЯМЗ-650.10/BOSCH0445120142 (ЯЗДА)	650.1112010	ШТ. 796,32	6
Шатун КАМАЗ-65115, 6520	740.1004045	ШТ. 123,26	10
<b>11-ТКР. Турбокомпрессоры.</b>			
Турбокомпрессор МАЗ (ЯМЗ-53602, -53622, -53642)/53602.1118010 10	ТКР 80.15.13	ШТ. 537,59	5
<b>11. Система питания.</b>			
Фильтр тонкой очистки топлива в сборе	840.1117010	ШТ. 171,10	2
<b>13. Система охлаждения.</b>			
Муфта вязкостная, ЯМЗ-650.10	651.1308010	ШТ. 1 310,79	1
Радиатор интеркуллера (охладитель наддувочного воздуха)DeutzBF6M1013FC(E3):ЯМЗ-6582:6561.10:6562.10 (E3)	650136-1323010	ШТ. 408,00	3
Радиатор к ЯМЗ-238 64229 4-х ряд Cu	64229-1301010	ШТ. 522,56	4
Радиатор к ЯМЗ-7511, 6581.10 3-х ряд Cu	543208-1301010-001 Cu	ШТ. 783,03	4
Труба подводящая	543208-1323040	ШТ. 74,94	2
<b>16. Сцепление.</b>			
Диск ведомый 362GTZ (38 мм) Bizon	1878 001 501 Bizon	ШТ. 375,33	2
Диск нажимной в сборе (корзина) MFZ430 E.SASSONE	8999 E.SASSONE	ШТ. 260,34	2
Диск нажимной в сборе(корзина)	236К-1601090-Б2	ШТ. 229,92	5
Диск нажимной в сборе(корзина) пружин=28шт.	238Н-1601090-Б2	ШТ. 259,20	4
Радиатор к КАМАЗ-54115 3-х ряд Cu	54115-1301010-10	ШТ. 418,41	2
Радиатор к КАМАЗ-6520 3-х ряд Cu	6520-1301010-01	ШТ. 689,78	2
Усилитель пневмогидравлический (ПГУ) КАМАЗ-4308 ВАГ	11.1609010	ШТ. 146,40	6
<b>17-СААЗ. КПП 695Д, 3206, 433420.</b>			
Вал вторичный КПП-3206 в сборе	320570-1701100	ШТ. 741,40	1
Вал первичный КПП-3206 (z=24)	320570-1701030-10	ШТ. 185,91	6
Вал первичный КПП-695Д (z=22)	320570-1701030	ШТ. 185,91	8
Вал первичный КПП-695Д (z=22) в сборе	320570-1701025	ШТ. 210,72	2
Вал промежуточный КПП-3206 в сборе	320570-1701047-01	ШТ. 617,79	3
Вал промежуточный КПП-695Д в сборе	131Д-1701047	ШТ. 460,07	1
Крышка картера в сборе КПП-433420	4421-1702010-30	ШТ. 306,32	1
<b>17. Коробка передач.</b>			
КПП с демультипликатором (однодисковое сцепление, D=50, фланец 4 отв. D=14 крестообр. шлиц)	2381.1700004-06	ШТ. 4 274,56	2
КПП ЯМЗ-236 двухдисковое сцепление ремонт	236П-1700004 ремонт	ШТ. 2 532,06	1
Синхронизатор 4-5 передачи КПП-239 в сборе	239.1701150	ШТ. 654,43	2
<b>172. Делитель КПП.</b>			
Вал выходной	202-1721300-42	ШТ. 1 064,96	1
Вал выходной демультипликатора с удлинителем	238М-1721312-50	ШТ. 556,16	2
<b>22. Валы карданные.</b>			
Вал карданный	64221-2205010-02	ШТ. 616,67	1

Передача карданная МА3-53362-20	5336-2201006-02	шт.	719,04	1
<b>24. Мост задний.</b>				
Водило планетарной передачи с кожухом и сателлитами КАМАЗ-6520	6520-2405024	шт.	1 099,66	1
Дифференциал	5551-2403010-10	шт.	714,04	1
Дифференциал в сборе с шестерней главной передачи (38/11) без хвостовика	4370-2403010	шт.	986,45	1
Редуктор заднего моста с блокировкой(z=25/12)	5337-2402010-20У1	шт.	2 311,06	1
Шестерня главной передачи нового образца в сборе(z=25/13)	5336-2402020-030	к-т.	638,51	1
<b>25. Мост средний.</b>				
Редуктор моста среднего 48/14 (5.94) КАМАЗ	53205-2502011-30	шт.	2 811,23	1
<b>27. Седельное устройство.</b>				
Седельное устройство(старого образца) (на 16 отверстий D14, Н=205)	64227-2702010-01	шт.	1 101,30	2
<b>29. Подвеска.</b>				
Балансир 2-х осного полуприцепа со втулками СЗ-250.30.10	93866-2918010	шт.	329,52	1
Кронштейн балансира с осью КАМАЗ-6520	6520-2918050	шт.	1 264,34	1
Кронштейн крепления балансира КАМАЗ-65115	53205-2918154	шт.	162,45	6
Кронштейн	509-2912446-03	шт.	96,94	14
Лист рессорный 509 2-й (L=1846) БЗРП	509-2912102-11/1	шт.	40,16	67
Рессора задняя (13 листов, L=1440) КАМАЗ-6520 БЗРП	6520-2912012	шт.	545,79	2
Рессора задняя (20 листов) МЗКТ-65151,-65158 с 2002 г.	69237-2912012	шт.	1 053,60	2
Рессора передняя (11 листов, L=1420)	500А-2902012-010	шт.	249,70	1
Рессора передняя (11 листов, L=1420) БЗРП	500-2902012-Б2/1СБ	шт.	193,57	4
Рессора прицеп/полуприцеп (11 листов, L=920) БЗРП	97581-2912012/1СБ	шт.	158,91	4
Рессора прицеп/полуприцеп 8378 (14 листов, L=1420) БЗРП	8378-2912012-01-01СБ усиленная	шт.	306,53	2
Рессора прицеп/полуприцеп 9389 (10 листов, L=1090)	9389-2902012-001	шт.	231,99	2
Рессора прицеп/полуприцеп МА3-8373 (грузоподъёмность5,4 т., под МА3-4370)	8373-2912012	шт.	206,09	4
Штанга реактивная в сборе с шарниром(прямая)	64221-2919015	шт.	228,78	5
<b>30. Ось передняя.</b>				
Кулак поворотный	4370-3001008	шт.	353,27	1
<b>31-А. Автошины и камеры.</b>				
Автошина 315/70R22.5 бескамерная МА3-5440, 6430 универсальный рисунок	Бел-138	шт.	355,00	2
<b>31. Колёса и ступицы.</b>				
Держатель запасного колеса( кронштейн)	5440-3105050-010	шт.	230,50	2
Диск колеса без колец на односкатные полуприцепы (11.75*22.5)/167.9911.00-3101012-03	511.3101012	шт.	132,55	16
Диск колеса МА3-4370 6,75*17,5/505-3101012ПП	501-3101015	шт.	91,20	56
Диск колеса МА3-6430 9,0*22,5/167.521-3101012-12ПЛ	504.3101012	шт.	132,19	58
Ступица оси передней в сборе	54321-3103006	шт.	582,81	1
<b>34. Рулевое управление.</b>				
Механизм рулевой КАМАЗ-65115	4310-3400020-03	шт.	897,38	3
<b>35. Тормозная система.</b>				
Компрессор ЯМЗ-650 без шкива LP4851 50	650.3509009	шт.	1 141,89	1
<b>37. Электрооборудование.</b>				
Генератор (80А) ДВС 740.11,13 КАМАЗ-6520	3122.3771	шт.	156,22	4
Жгут основной на кабину с узкой решёткой(старого образца)	64229-3724008	шт.	123,64	1
Жгут по шасси пневмоподвески	54402-3724750	шт.	96,84	2
<b>50-К. Кабина. Кузовщина.</b>				
Основание на малую кабину в сборе (пол) без балки	5551-5101006-20	шт.	549,32	1
<b>50-О. Кабина. Обивка.</b>				
Обивка кабины в сборе(ткань)	64221-ТК	к-т.	245,67	5
<b>50. Кабина.</b>				
Стекло лобовое КАМАЗ-65115 панорамное	53205-5206010	шт.	50,65	21
Стекло лобовое КАМАЗ-65115 половинка	5320-5206010	шт.	22,15	40
<b>50020. Материалы.</b>				
Половина корпуса глушителя 64221	64221-1201015-01	шт.	69,43	18
<b>80. Установка обтекателя.</b>				
Спойлер МА3 в сборе(обтекатель, козырёк, каркас спойлера+крепёж)/Ш582-00.00.000-01	64221-8000014-10 М1	к-т.	442,33	1
<b>86. Механизм подъёма платформы.</b>				
Гидроцилиндр подъёма кузова самосвала 5516	5516-8603510-А	шт.	904,70	2
Рем.комплект гидроцилиндра подъёма кузова (полный) 5516	5516-8603510рем	к-т.	105,92	7
Рем.комплект гидроцилиндра подъёма кузова (полный) 9506	9506-8603510-10рем	к-т.	173,35	4